


مثال: ممبر ۱۳۴d از حالت ۱۴ MPa و ۱۰°C توسط یک کمپرسور تا حالت ۱۸ MPa و ۵۰°C ممبر به دست می آید. اگر ممبر در ابتدا در حالت ۲۰°C و ۰.۱۴ MPa تغییر اکسوز ممبر و مینیم کار کمپرسور به ازای (ممبر) را به دست



$\Delta ke = 0$   
 $\Delta pe = 0$

①  $\begin{cases} P_1 = 0.14 \text{ MPa} \rightarrow T_{sat} = -18 \\ T_1 = -10^\circ\text{C} \quad T_1 > T_{sat} \rightarrow \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} h_1 = 243.3 \\ s_1 = 0.9404 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K} \end{cases}$  (بازرسی کرد)

②  $\begin{cases} P_2 = 0.8 \text{ MPa} \\ T_2 = 50^\circ\text{C} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} h_2 = 282.39 \text{ kJ/kg} \\ s_2 = 0.9711 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K} \end{cases}$

$X_1 \Rightarrow X_2$   
 $\Delta X = X_2 - X_1 = (h_2 - h_1) - T_0 \cdot (s_2 - s_1) + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} + \frac{g(z_2 - z_1)}{1000}$   
 $= (282.39 - 243.3) - (20 + 273)(0.9711 - 0.9404)$   
 $= 47.9 \text{ kJ/kg}$

زمانی که تغییرات اکسوز می باشد، ممبر برای آن است که هیچ یک از ایند برکت به ازای ممبر  
 ( کمپرسور — هزینه برکت ممبر — نتایج اصلاحاتی —  $Q = 0$  )  
 به ازای ممبر

$$q = 0$$


در این حالت

کمترین کار ——— فرایند برگشت پذیر ———  $W_{min}$  حاصل  
 توربین ——— ——— ———  $W_{max}$  تولید

فرایند برگشت پذیر  $\rightarrow W_{min} = X_2 - X_1 = -2.75 \text{ kJ/kg}$

انتقال آنتروپی: تولد گرما - جرم  
 انتقال اکسیدر تولد گرما - جرم - کار

① انتقال اکسیدر تولد گرما



نقطه  $T_0$

انتقال آنتروپی:  $\frac{Q}{T_0}$

انتقال اکسیدر:  $(1 - \frac{T_0}{T}) Q$

$$\eta = \frac{W}{Q} \Rightarrow (1 - \frac{T_0}{T}) = \frac{W}{Q} \rightarrow W = (1 - \frac{T_0}{T}) Q$$





$$X = W_{max} = (1 - \frac{T_0}{T}) Q$$

① ↓

② ↑


انتقال اکسیدر تولد کار:

انتقال انرژی در طول کار:



$$X_{\text{کار}} = \begin{cases} w - w_{\text{مطلوب}} & (\text{برای کارسوزی}) \\ w \end{cases}$$

$$w_{\text{مطلوب}} = p_0 (V_2 - V_1) = m p_0 (v_2 - v_1)$$




انتقال انرژی در طول کار (S\_gen ≠ 0)

اندازه انرژی

اندازه انرژی تولید شده باید  
تقریباً برابر (اندازه انرژی)

# انتقال اکسرژی ترانسلی جرم





$$\psi = (h - h_o) - T_o (s - s_o) + v \frac{v}{r} + g \frac{z}{g} \quad \left( \frac{kJ}{kg} \right)$$

$$\dot{\psi} = \dot{m} \left[ (h - h_o) - T_o (s - s_o) + \frac{v^2}{r} + \frac{mg}{g} \right] \quad (10)$$

$$\dot{\psi} = \dot{m} \left[ (h - h_o) - T_o (s - s_o) + v \frac{v}{r} + g \frac{z}{g} \right] \quad \frac{kJ}{s}$$

No heat, work or mass transfer



$$X_{\text{انداغ}} = f(S_{\text{gen}})$$



$$X_{\text{انداغ}} = T_o S_{\text{gen}}$$

$\frac{kJ}{kg} \quad k \quad \frac{kJ}{kg \cdot k}$



$$\textcircled{2} \text{ موازنه انرژی } \quad \varphi - w = h_r - h_1$$

$$\textcircled{1} \text{ موازنه جرم } \quad \dot{m}_{in} = \dot{m}_{out}$$


$$\textcircled{4} \text{ موازنه اکسرژی}$$

$$S_{in} - S_{out} + S_{gen} = \underbrace{\Delta S}_{\text{سیستم}}$$

$$\textcircled{3} \text{ موازنه آنترپی}$$

Chapter 8 | 445

موازنه اکسرژی



تغییرات آنترپی سیستم = اکسرژی آبلان - اکسرژی خردین - اکسرژی های وهدی

FIGURE 8-32

Mechanisms of exergy transfer.


$$X_{in} - X_{out} - X_{\text{آبلان}} = \Delta X_{\text{سیستم}}$$

$$\dot{X}_{in} - \dot{X}_{out} - \dot{X}_{\text{آبلان}} = \Delta \dot{X}$$

اکسرژی آبلان

$$\left\{ \begin{aligned} X_{\text{آبلان}} &= T_0 S_{gen} \\ \dot{X}_{\text{آبلان}} &= T_0 \dot{S}_{gen} \end{aligned} \right.$$

موازنه اکسرژی برای سیستم های نسبی :



$$X_{in} - X_{out} - X_{\text{atman}} = \Delta X_{\text{system}}$$

$$\left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) \cdot Q - [W - P_0(V - V_0)] - T_0 S_{gen} = X_r - X_1$$

اگر هدزی به کار برست پذیر تولید یا مصرفی توسط سیستم باشد در این حالت به خاطر


برگشت پذیر بودن، اتلاف اکسیدر رخ نماند. لذا در مدارم موازنه اکسیدر برقرار

می باشد کار برگشت پذیر مقدار عبور  $T_0 S_{gen}$  برابر صفر قرار داده می شود.

$$\left(1 - \frac{T_0}{T_k}\right) Q - [W_{rev} - P_0(V - V_0)] = X_r - X_1$$

موازنه کلی اکسیدر در سیستم های بسته:

موازنه انرژی:  $Q - w = E_r - E_1 \Rightarrow Q - w = E_r - E_1$  (1)



موازنه آنتروپی:  $S_{in} - S_{out} + S_{gen} = S_r - S_1$

$$\int_1^r \frac{\delta Q}{T} - 0 + S_{gen} = S_r - S_1$$
 (2)

رابطه (2)  $\frac{\delta Q}{T_k}$

$$T_k \int_1^r \frac{\delta Q}{T} + T_0 S_{gen} = T_0 (S_r - S_1)$$

رابطه (۲)  $\xrightarrow{T_0}$   $T \cdot \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + T_0 S_{gen} = T_0 (S_2 - S_1)$

$$\left\{ \begin{aligned} Q - W &= E_2 - E_1 \end{aligned} \right.$$

$$Q = \int_1^2 \delta Q$$

$$\left\{ \begin{aligned} -T_0 \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} + T_0 S_{gen} &= T_0 (S_2 - S_1) \end{aligned} \right.$$

$$Q - T_0 \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} - W - T_0 S_{gen} = (E_2 - E_1) - T_0 (S_2 - S_1)$$

$$\int_1^2 \delta Q - T_0 \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} - W - T_0 S_{gen} = \left[ (E_2 - E_1) - T_0 (S_2 - S_1) \right]$$

$$\int_1^2 \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \delta Q - \left[ W - P_0 (V_2 - V_1) \right] - T_0 S_{gen} = \underbrace{(E_2 - E_1) + P_0 (V_2 - V_1) - T_0 (S_2 - S_1)}_{X_2 - X_1}$$

$$\int_1^2 \left(1 - \frac{T_0}{T}\right) \delta Q - \left[ w - P_0 (V_2 - V_1) \right] - T_0 S_{gen} = X_2 - X_1$$

رابطه اکسرژی یک رابطه مستقل است بدین از سی کیب روابط موازنه انرژی را استریدیم  
 رابطه اکسرژی حاصل شده است. لذا در اکثر مقول علمی بجای روابط موازنه انرژی از


السرور استفاد من الورد

Energy + ex

حليل الورد والسرور

**EXAMPLE 8-11 Exergy Destruction during Expansion of Steam**

A piston-cylinder device contains 0.05 kg of steam at 1 MPa and 300°C. Steam now expands to a final state of 200 kPa and 150°C, doing work. Heat losses from the system to the surroundings are estimated to be 2 kJ during this process. Assuming the surroundings to be at  $T_0 = 25^\circ\text{C}$  and  $P_0 = 100$  kPa, determine (a) the exergy of the steam at the initial and the final states, (b) the exergy change of the steam, (c) the exergy destroyed, and (d) the second-law efficiency for the process.



①  $\begin{cases} P_1 = 1 \text{ MPa} \\ T_1 = 300^\circ\text{C} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_1 = 2743.2 \text{ kJ/kg} \\ v_1 = 0.2579 \\ s_1 = 7.1229 \text{ kJ/kg}\cdot\text{K} \end{cases}$

②  $\begin{cases} P_2 = 200 \text{ kPa} \\ T_2 = 150^\circ\text{C} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} u_2 = 2579.9 \\ s_2 = 7.2798 \\ v_2 = 0.2479 \end{cases}$

در حالت ایزو بار  $\begin{cases} P_0 = 100 \text{ kPa} \\ T_0 = 25^\circ\text{C} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_0 = 104.18 \\ s_0 = 0.3472 \\ v_0 = 0.01 \end{cases}$

السرور سيم در حالت ايزو بار و ايزو ترم

$$X_1 = m \left[ (u_1 - u_0) - T_0 (s_1 - s_0) + P_0 (v_1 - v_0) \right]$$

$$= 0.05 \left[ (2743.2 - 104.18) - (25 + 273)(7.1229 - 0.3472) + 100(0.2579 - 0.01) \right]$$

$$= 38 \text{ kJ}$$

$$X_r = m \left[ (u_r - u_o) - T_o (s_r - s_o) + p_o (v_r - v_o) \right] = 281.2 \text{ kJ}$$


$$\Delta X = X_r - X_i = 281.2 - 290 = -9.14 \text{ kJ}$$

$$\Delta X = X_r - X_i = m \left[ (u_r - u_i) - T_o (s_r - s_i) + p_o (v_r - v_i) \right]$$

$$= 2.0 \left[ (2084.9 - 2442.1) - (28 + 273) (v_1 2798 - v_1 229) + 100 (1/9894 - 1/2879) \right] = -9.14 \text{ kJ}$$

در دمای اتاق می توان 9.14 kJ کار مفید تولید کرد.  
 کار مفید بیش از حد امکان است.

$$X_{\text{دستگاه}} = T_o S_{\text{gen}} \text{ (kJ/kg)} \longrightarrow X = m T_o S_{\text{gen}} \text{ (kJ)}$$



$$S_{\text{in}} - S_{\text{out}} + S_{\text{gen}} = S_r - S_i$$

$$-\frac{Q}{T_o} + S_{\text{gen}} = (v_1 2798 - v_1 229) \times m$$

$$\Rightarrow S_{\text{gen}} = \frac{(v_1 2798 - v_1 229) \times m}{2.0} + \frac{2}{28 + 273}$$

$$\Rightarrow \dot{S}_{gen} = \dots$$


$$\frac{1}{x \cdot 0.5} \quad 10 + 171$$

$$\dot{S}_{gen} = (0.1844) \times 1.2 + \frac{1}{298} = 0.1282 \text{ KJ/K}$$

$$\frac{X_{in}}{KJ} = T_0 \dot{S}_{gen} = (28 + 273) (0.1282) = 37.13 \text{ KJ}$$

$$\eta_{II} = \frac{\text{اکسرژی دریا نسی}}{\text{اکسرژی دانه}} = \frac{\text{اکسرژی اسی} - \text{اکسرژی دانه}}{X_2 - X_1} = \frac{9.4 - 37.13}{9.4} = 0.58 \rightarrow 58\%$$

موازنه اکسرژی



$$X_{in} - X_{out} - X_{اکی} = X_2 - X_1$$

$$-X_{کری} - X_{کری} - X_{اکی} = X_2 - X_1$$

$$-(1 - \frac{T_0}{T}) Q - [W_{کری} - P_0 (V_2 - V_1)] - X_{اکی} = X_2 - X_1$$

$$-(1 - \frac{28 + 273}{28 + 273}) (2) - [W_{کری} - P_0 (V_2 - V_1)] - 37.13 = -9.4$$

$$- [W_{کری} - P_0 (V_2 - V_1)] = -9.4 + 37.13$$

$$- [w_{\text{میزی}} - P_0 (v_2 - v_1)] = -\delta_{14}$$

$$\Rightarrow \boxed{w_{\text{میزی}} - w_{\text{اطلاق}} = +\delta_{14}} = \underline{\underline{X_w}}$$


مقدار کار مفید جزوی از سیستم.

$$\Delta x = 9.14 \text{ kJ} \quad w_{\text{میزی}} = \delta_{14} \quad X_w = 8.14$$

$$\text{نسبت کار مفید} = \frac{\text{الکترون مصرف شده}}{\text{الکترون}} = \frac{\delta_{14}}{9.14} \approx 100\% \cdot 1.55$$

**EXAMPLE 8-12 Exergy Destroyed during Stirring of a Gas**

An insulated rigid tank contains 2 lbm of air at 20 psia and 70°F. A paddle wheel inside the tank is now rotated by an external power source until the temperature in the tank rises to 130°F (Fig. 8-38). If the surrounding air is at  $T_0 = 70^\circ\text{F}$ , determine (a) the exergy destroyed and (b) the reversible work for this process.



$\Delta V = 0$  (حجم ثابت)

تبدیل انرژی مکانیکی به حرارتی

$$T_2 = 130^\circ\text{F}$$

$$X_{\text{مهدور}} = T_0 S_{\text{gen}} \quad (\text{kJ/kg})$$

$$S_{in} - S_{out} + S_{gen} = S_r - S_i \Rightarrow S_{gen} = S_r - S_i$$

$$S_{gen} = S_r - S_i = C_{p,avg} \ln \frac{T_r}{T_i} + R \ln \frac{v_r}{v_i} = C_{p,avg} \ln \frac{T_r}{T_i} = 1/172 \ln \frac{89.8}{82.8}$$

$$X_{in} = T_0 S_{gen} \rightarrow X_{out} = m T_0 S_{gen} = 2 \times 82.8 \times 1/172 \ln \frac{89.8}{82.8} = 19.4 \text{ Btu}$$

$$X_{in} - X_{out} - T_0 S_{gen} = X_r - X_i$$

$W_{rev}$

$$W_{rev} - 0 = X_r - X_i$$

$$W_{rev} = X_r - X_i = (u_r - u_i) + P_0 (v_r - v_i) - T_0 (S_r - S_i) + \frac{\Delta v^2}{2} + \frac{g \Delta z}{1000}$$

$$W_{rev} = (u_r - u_i) - T_0 (S_r - S_i) = C_{v,avg} (T_r - T_i) - T_0 (S_r - S_i)$$

$$X_{in} = m T_0 (S_r - S_i)$$

$$\Rightarrow W_{rev} = m C_{v,avg} (T_r - T_i) - m T_0 (S_r - S_i)$$

$$= 2 \times 1/172 (132. - 100.) - 19.4 = 20.4 - 19.4 = 1 \text{ Btu}$$

أمر تلك = هذا الشيء، يتم / تحريكه / ...



اگر تکف = مذابحه به سیم ( تخریب اکسید برابرمذابحه )  
۱ Btu = توان دما را از ۷۰ به ۱۰۰ °F رساند.  
فقلا به صورت  $X = \frac{...}{...}$