




➤ کاربردهای فشارقوی



فیلترالکترواستاتیک

۱. فیلترهای الکترواستاتیک " ته نشین کننده ها "
۲. تجهیزات رنگ پاش ، ریزسازی مایع ، تولید حشره کش ها
۳. مولدهای اشعه X " شتاب دهنده های ذرات "
۴. لیزرهای پرتوان
۵. سیم پیچ های ابر رسانا " SMES "



➤ انواع عایقها از نظر خاصیت فاز فیزیکی

۱. گاز : هوا - ازت - CO2 - SF6 - H2

گاز SF6 (واکنش پذیری پایینی دارد اما قدرت خاموش کنندگی آن بسیار زیاد است.)

۲. مایع : روغنهای مایع - معدنی - گیاهی (ترکیبات حاوی آلکانها)

۳. جامد : کاغذ - مقوای فشرده - چوب - شیشه - سرامیک - چینی - پی وی سی - پلی اتیلن

۴. کامپوزیت : ترکیبی ازدو یا چند مواد



➤ نقش عایق‌های الکتریکی در سیستم‌های قدرت

۱. الکتریکی : " ایزولاسیون "

الف) مقاومت در برابر شکست الکتریکی : " استقامت در برابر حداکثر شدت میدان الکتریکی
اعمالی "
ب) مقاومت در برابر اضافه ولتاژهای محتمل بر شبکه

ج) مقاومت دائمی در حداکثر ولتاژ نامی دستگاه

۲. مکانیکی :

الف) تحمل وزن عایق‌ها در خطوط توزیع و انتقال

ب) تحمل بارها و نیروهای مکانیکی تحت بدترین شرایط " برف و یخ زدگی "



۳. حرارتی: " جریان ها " تحمل حرارت ناشی از عبور جریان از هادی

الف) هدایتی " جریان عبوری از سیم ها "

ب) پلاریزاسیون " دوقطبی شدن "

ج) یونیزاسیون " اگر انرژی الکترونی به حدی باشد که بتواند جدا شده و انرژی مورد نیاز خودش را تامین کند ، جریان یونیزاسیون را به وجود می آورد. (هرچه الکترون به هسته نزدیکتر باشد انرژی بیشتری دارد). "

□ هرچه حرارت بیشتر باشد طول عمر عایق کمتر است .

□ پله دمایی عایقها (۶ تا ۸) درجه است " یعنی ۶ تا ۸ درجه اضافه دما عمر عایق را نصف می کند. "



➤ کاربرد مواد عایقی در صنعت برق فشارقوی

1. ترانسفورماتورها " کویلها " ←
• ترانس ولتاژ " PT "
• ترانس جریان " CT "


✓ به کمک نوارها عایق بندی می شوند

✓ در مکانی روی هسته با قطعاتی از فایبرگلاس نگه داشته می شوند

✓ در یک مایع غوطه ور می شوند

✓ از یک " SYS " خنک کنندگی استفاده می شود (روغن هوا)

□ جنس عایقهای مورد استفاده : سیم های لعابی - شیشه -
چینی ترموپلاستیک - روغن معدنی - سیلیکون - تخته
فشاری



ترانس جریان



۲. کلیدهای قدرت

✓ هوا، روغن، گاز SF_6 : به عنوان عایق اصلی و واسطه خاموش سازی قوس

✓ سرامیک و رزینها: پشتیبانی مکانیکی و کمک به خاموش سازی قوس


□ جنس عایقهای مورد استفاده: رزینهای ولکانیزه شده " حرارت دیده "

سرامیک - هوا - خلاء





۳. کابل های قدرت



□ جنس عایق مورد استفاده : ترموپلاستیک ها ، نوارهای کاغذ

لاستیک های سیلیکونی " PVC " ، " XLPE " ، " PE "

۴. خطوط هوایی

✓ هوا " به عنوان عایق اصلی "

✓ هادی ها " توسط زنجیره مقره از برج جدا می شوند "



۵. خازن های قدرت

✓ صفحات نازک " FILM "

✓ پلی پروپیلن آبکاری شده با فلز نازک

✓ فویل

✓ زرورق های آلومینیوم

✓ الکترودهای کاغذی پوشیده شده با فلز نازک

□ جنس مایع غوطه وراز " مایع سیلیکونی " و " ایزوپروپیل " است

□ جنس عایق ژنراتور " میکا " است



خازن روغنی فشار متوسط




خازن گازی فشار ضعیف



➤ ویژگی‌های عایق‌های ایده آل "گازی"

۱. ارزان
۲. پایدار (شیمیایی ، فیزیکی ، حرارتی)
(
۳. درتنش‌های طولانی مشتعل یاسمی نشود
۴. استحکام خوب مکانیکی
۵. استقامت عایق بالا
۶. قابلیت انتقال حرارت
۷. قابلیت خاموش کردن قوس
۸. مقاومت حجمی بالا " فشردگی بالا "
۹. ظرفیت گرمایی بالا " ویژه "
۱۰. قابلیت چسبندگی



کویل تسلا

➤ چهار حوزه‌ی اساسی اعمال عایق بندی

۱. بین کویل وزمین " فاز به زمین "

۲. بین کویل‌های مختلف " فاز به فاز "

۳. بین دورهای یک کویل

۴. بین کویل‌های یک فاز

❖ هر کجا خازن باشد ، قطعا عایق وجود دارد .

❖ نقش سیم گارد جلوگیری از برخورد صاعقه به فازها




❖ تکفاز ← متغیر با زمان

(به شفت ژنراتور فشار می آید و در توان های بالا باعث فروپاشی سیستم

می شود زیرا توان متغیر با زمان زیاد و کم می شود ($\sin(wt)$.)

❖ سه فاز ← عدم بستگی به زمان

(به شفت ژنراتور در توان های بالا فشار نمی آید .)





➤ کلاس عایقها

جنس عایق	دمای حداکثر	کلاس عایق
PVC - کاغذ	۹۰ درجه	Y
کاغذ آغشته به عایق مایع	۱۰۵ درجه	A
سلولز - پلی اتیلن	۱۲۰ درجه	E
میکا - پشم شیشه	۱۳۰ درجه	B
اپوکسی رزین	۱۵۵ درجه	F
لاستیک سیلیکون دار	۱۸۰ درجه	H
تفلون	بالای ۱۸۰ درجه	C



➤ کلاس ولتاژ

کلاس ولتاژ	رنج ولتاژ
LV	$V \leq 1$
MV , MHV	$1 \leq V \leq 70$
HV	$110 \leq V \leq 230$
EHV	$275 \leq V \leq 800$
UHV	$V \geq 1000$

• محدوده کاری (تولید، توزیع، انتقال)

• محدوده کاری فشار قوی
• محدوده شروع اثر فرانتی

• محدوده کاری شتاب دهنده ها
• فقط سطح ولتاژ مهم است
• AC یا DC فرق ندارد



➤ انواع تنش‌ها " اضافه ولتاژها "

✓ داخلی : " ایجاد شده در اثر تغییرات در شرایط بهره برداری سیستم قدرت "

□ کلید زنی " سوئیچینگ " □ پدیده فرانتی

✓ نیازمند مطالعه‌ی دامنه ، شکل موج (پله - ضربه - نوسانی) ، دوره زمانی ، فرکانس وقوع

✓ نیازمند مطالعه‌ی محل رخداد خطا ، آغاز خطا ، پایان خطا

✓ مطالعه تمام نقاط دیگر شبکه (چون امواج سیار در سیستم منتقل می‌شوند و سیر می‌کنند

(


✓ خارجی : " صاعقه "

□ هارمونیک سوم نیز نوعی اضافه ولتاژ است



➤ اضافه ولتاژهای داخلی

✓ سوئیچینگ



موج استاندارد سوئیچینگ

۱. انرژی دار کردن کابلها و خطوط هوایی
۲. انرژی دار کردن خطی که انتها آن باز است
۳. انرژی دار کردن خطی که به یک ترانس بی بار وصل می شود
۴. قطع بار
۵. باز بسته کردن یک تجهیز فشارقوی " ترانس یا راکتور "
۶. شروع و رفع خطا



✓ خطا " FAULT "

انرژی که روی زمین تخلیه می شود به دوخط دیگر وارد شده و باعث اضافه ولتاژ روی آنها می شود



- ۱. زمین نشود و یا با امپدانس بالا زمین شود ←
 - اضافه ولتاژ
- از طریق خازن ها به سلف ها برمیگردد

- اضافه ولتاژهای نزدیک ولتاژ خط ($\sqrt{3} V_{ph}$)
- ۲. ایزوله باشد ←
- بر روی فازمقابل سیستم می افتد
- جریان خطا کمتر می شود

- ۳. زمین شود و یا با امپدانس پایین زمین ←
 - اضافه ولتاژ
- جریان خطا از طریق یک سیم با امپدانس کوچک عبور می کند



➤ اضافه ولتاژهای گذرا "۵۰۰ تا ۵۰۰۰ میکرو ثانیه"



✓ خطای زمین

✓ هارمونیک‌ها " غیرخطی بودن هسته "

✓ بار زدایی


✓ اثر فرانتی

□ اضافه ولتاژهای موقتی " با دوام " به مدت طولانی ترا از اضافه ولتاژ گذرا هستند " چند سیکل یا چند ثانیه "



➤ اضافه ولتاژهای خارجی " صاعقه "

- ✓ بزرگترین عامل خروج خطوط انتقال و توزیع هوایی است
- ۱۴ سال تحقیقات در آمریکا و کانادا به طول ۲۵۰۰۰ مایل که صاعقه (۲۶٪ عامل اساسی در خروج خطوط ۲۳۰ کیلوولت) و (۶۵٪ عامل اساسی در خروج خطوط ۳۴,۵ کیلوولت) است .



✓ پدیده الکتریکی صاعقه در ابرها اتفاق می افتد
"بسیار پیچیده است" و به طور کل شناخته شده نیست

- برخورد صاعقه با سطح ولتاژ هیچ ربطی ندارد
- "اهمیت حفاظت بیشتر می شود"
- جریان صاعقه ضربه است



✓ فاکتورهای موثر در حفاظت سیستم در مقابل صاعقه " برای خط انتقال با ولتاژهای مشخص "

۱. ارتفاع برج : چون صاعقه در ارتفاع بالا رخ می دهد لذا برج کوتاهتر در معرض خطر کمتر است

۲. تعداد و موقعیت سیم های گارد در بالای فازها (زاویه ۳۰ درجه بسازند)



۳. امپدانس برج و امپدانس برج به زمین



۴. تعداد مقره ها



➤ مطالعه میدان ← طراحی عایق بهینه

□ عملکرد یک عایق به شدت میدان و جهت گیری خطوط میدان بستگی دارد

➤ خصوصیات خطوط میدان :

- ✓ خطوط میدان از صفحه مثبت به سمت صفحه منفی می رود.
- ✓ شکل هادی ها و الکترودها و جنس عایق ها بر آرایش خطوط میدان موثر است.
- ✓ خطوط میدان بر سطح هادی عمود است.
- ✓ خطوط میدان و سطوح هم پتانسیل بر هم عموداند.
- ✓ داخل هادی میدان صفر است و هر جا چگالی بار بیشتر باشد میدان الکتریکی قویتر است.




➤ استقامت الکتریکی و عوامل موثر در آن

□ حداکثر شدت میدان الکتریکی که به یک عایق می تواند تحمل کند

✓ رطوبت ، دما ، فشار

✓ آرایش میدان الکتریکی (شکل الکترودها)

✓ ناخالصی موجود در عایق



✓ خطاها " اضافه ولتاژها " ←

- دوره زمانی
- دامنه ولتاژ
- شکل موج




➤ طبقه بندی میدان های الکتریکی

- پتانسیل خطی است
- سطوح هم پتانسیل و خطوط میدان دقیقا برهم عمودند
- شدت میدان بین دو الکتروود ثابت است



□ میدان های یکنواخت ←

□ میدان های شبه یکنواخت و غیریکنواخت ضعیف

□ میدان به شدت غیریکنواخت




میدان یکنواخت



میدان غیریکنواخت



➤ راه های کنترل شدت میدان " ایجاد میدان با یکنواختی بیشتر "



۱. تغییر شکل الکتروودها

۲. باندل کردن هادی ها در خطوط " EHV "

۳. استفاده از شیلدهای حفاظتی

۴. استفاده از عایق های چندگانه


۵. لایه بندی کردن عایقها ←

- درجه یکنواختی بیشتر
- عایق تحت استرس کمتر
- جلوگیری از ایجاد نقاط نوک تیز و لبه ای
- بهبود یکنواختی



➤ درجه یکنواختی میدان " η "

$$\frac{E_{mean}}{E_{max}} = \eta$$




← d
کمترین فاصله بین
الکترودها
← r
شعاع منحنی ترین قسمت
اکترودها

$$P = 1 + \frac{d}{r}$$

$$\diamond P = \frac{1}{\eta}$$



➤ روش های مستقیم اندازه گیری شدت میدان



۱. روش پرکاه : با توجه به آنکه عدد دی الکتریک پرکاه از هوا بزرگتر است به پرکاه از سوی میدان نیرو وارد می شود . پرکاه در جهت میدان آرایش پیدا می کند و تراکم، شدت و جهت گیری میدان مشخص می شود .

۲. روش جبرانی : برای تعیین پتانسیل هر نقطه از فضا یک پروب در آنجا قرار می دهند ، پروب را با سیم به صفر سنج ولتاژ (لامپ نئون یا فاز متر) متصل می کنند . صفر سنج بین پروب و منبع ولتاژ متغیر (اتوترانس) قرار می گیرد .

□ وقتی صفر سنج عدد صفر را نشان داد ($V_1 = V_2$) ولتاژ ترانس = ولتاژ نقطه مورد نظر (

□ با تعیین تابع پتانسیل میدان الکتریکی تعیین می شود .



❖ نکات مورد توجه در روش جبرانی

الف) پروب و سیم رابط آن باید هم‌پتانسیل باشند به طوری که باعث تغییر شکل میدان هم‌پتانسیل نشوند

ب) ابعاد پروب باید به گونه‌ای باشد تا جریان لازم برای تحریک دستگاه صفرسنج بتواند از آن عبور کند

ج) این روش فقط برای ولتاژمتناوب مناسب است، در این ولتاژ جریان از طریق ظرفیت بین پروب و الکترودهای فشارقوی عبور می‌کند

د) به دلیل وجود ظرفیت و مقاومت‌های متفاوت برای درست کار کردن صفرسنج از دستگاه تنظیم ولتاژ و فاز باید استفاده کرد



➤ روش های مستقیم اندازه گیری شدت میدان

۳. روش کریستال : کریستال " L_1NbO_3 " یا " $CaCO_3$ " را درمقابل پرتوی نور قرار می دهیم ، پرتو نور تقسیم می شود به " دو نور پلاریزه خطی " که صفحه پلاریزاسیون آنها بریکدیگر عمود است .

□ سرعت سیر نور در این نوع کریستال ها به شدت به میدان وابسته است.

□ با اعمال شدت میدان به صورت عمود بر یکی از صفحات پلاریزاسیون سرعت یکی از دو نور را تغییر می دهیم ، دو نور با اختلاف فاز از کریستال خارج می شوند ، با تعیین این اختلاف فاز از طریق پروب کوچک " میدان " مشخص می شود.

❖ پروب دو ورقه کوچک ←] • ورقه اول : پلاریزه کردن شدید نور
• ورقه دوم : دو نور پلاریزه شده را با هم جمع می کند

□ برای تعیین میدان الکتریکی "عایق با عدد 3 از الکتروولیت با قابلیت هدایت σ " استفاده می شود .


❖ هر دو " 3 " ، " σ " تحت لاپلاس اند .



➤ روش های غیرمستقیم اندازه گیری شدت میدان

✓ آنالوگ " استفاده از شبیه سازی "

مدلسازی یک کمیت یا سیستم فیزیکی به جای یک کمیت دیگر
(در صورتی که معادلات هر دو یکسان باشند)



▪ مثال: میدان الکتریکی ← پتانسیل ، میدان حرارتی ← حرارت

□ مثال: تانک الکترولیت

مواد مورد استفاده: دو الکتروود - ترانسفورماتور "منبع تغذیه" - پتانسیومتر "دسترسى به رنج های مختلف ولتاژ- صفرسنج" ولتمتر با اسیلوسکوپ " - الکترولیت با قابلیت هدایت - پروب - آب مقطر

طرز کار: با جابه جایی پروب "سوزن" درون الکترولیت "روی سطح آن"، نقاطی که صفرسنج مشخص می کند "نقاط همپتانسیل" سپس با درصد ولتاژ "پتانسیل" معلوم ترانس را انتخاب می نماید.



➤ دلایل استفاده از عایق های چندگانه

۱. دلایل مکانیکی " چون عایق های مایع و گاز قابلیت پشتیبانی و مجزاسازی کمتری دارند "
 ۲. کنترل شدت میدان با استفاده از لایه های مختلف
- رفتار مواد عایقی مجزا در یک میدان الکتریکی با ضریب نفوذپذیری " ϵ " مشخص می شود
 - یک تغییر ناگهانی در " ϵ " ممکن است سبب ایجاد اختلاف پتانسیل های مختلف و تغییر توزیع میدان شود





➤ میدان با مرزهای مختلف " ولتاژ شکست مجموعه چند عایق \geq ضعیف ترین عایق

۱. میدان با مرز طولی $E_1 = E_2$

۲. میدان با مرز عمودی $\frac{E_1}{E_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

۳. میدان با مرز قطری $\frac{E_1 \epsilon_1}{E_2 \epsilon_2} \rightarrow \frac{\tan \alpha_1}{\tan \alpha_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$

□ میدان یکسان است " کل سیستم تحت استرس یکسان است "

$$E_1 = \frac{V}{d + \frac{\epsilon_1 (d_2)}{\epsilon_2}}$$

□ عایق ضعیف تر زودتر خراب می شود

□ در طراحی باید ولتاژ شکست عایق ضعیف تر را در نظر بگیریم " بدلیل وجود ناخالصی در عایق " از آن ولتاژ شکست هم کمتر در نظر می گیریم

$$E_2 = \frac{V}{d + \frac{\epsilon_2 (d_1)}{\epsilon_1}}$$



❖ توضیحات برای محاسبه ی " E_1 " و " E_2 "

الف) جایگزین یک ماده عایقی با ماده عایق استفاده شده اولی سبب کاهش طول فاصله هوایی می شود

$$d = d_1 + \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2} (d_2) \quad \leftarrow \quad \text{اگر } (\epsilon_1 < \epsilon_2)$$

ب) بدترین حالت برای وضعیتی است که لایه های خیلی نازک از ماده دارای ضریب نفوذ پذیری الکتریکی کوچکتر باشند .

$$(d \rightarrow 0)$$

■ از این نظر سیستم عایقی چندگانه بسیار مضر است اما به دلیل هزینه (ارزان قیمت) از آنها استفاده می شود .


عایقها و فشارقوی

فصل 3:
میدان های الکتریکی



➤ خم روکوفسکی " کنترل شدت میدان در لبه های بین دو صفحه "

✓ درموردی که تخلیه الکتریکی بین دو صفحه و یا بین صفحه و الکتروود بررسی می شود .



✓ صفحه باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که لبه های تیز آن باعث افزایش شدت میدان الکتریکی نشود ؛ برای این منظور لبه صفحه خم می شود به صورتی که شدت میدان الکتریکی روی لبه های صفحه ها (مساوی و یا حتی کمتر از شدت میدان الکتریکی وسط صفحه باشد) این الکتروود با این خم را صفحه ای با خم روکوفسکی می نامند .

خطوط میدان دو الکتروود صفحه ای با خم روکوفسکی

✓ خم روکوفسکی ، الکتروودی است که شکل یکی از خطوط همپتانسیل را از تابع نگاشت ماکسول دارد . این خط همپتانسیل به نحوی انتخاب می شود که شدت میدان الکتریکی خارج از آن در همه ی نقاط مساوی و یا کمتر از شدت میدان یکنواخت باشد .



➤ انواع ولتاژهای فشارقوی

- ✓ DC ← مطالعه تئوری شکست الکتریکی در عایقها
- ✓ AC ← آزمایش ترانسفورماتورها و MRI
- ✓ ضربه‌ای ← سوئیچینگ و اتصال کوتاه

□ استقامت عایق

- باید خیلی بیشتر از مقدار نامی مورد استفاده آنها باشد
- تا در برابر اضافه ولتاژهای احتمالی دچار شکست نشود
- عایق باید ضریب اطمینان بالایی داشته باشد

$$\text{ولتاژ شکست عایق} = \frac{\text{ولتاژ نامی عایق}}{\text{ضریب اطمینان}} = 1$$




➤ ولتاژ DC

تعریف DC $\longrightarrow \tilde{V} = \frac{1 \int_0^T V(t) dt}{T}$

6V دامنه اعوجاج $\longrightarrow 6V = \frac{V_{max} - V_{min}}{2}$

V(t) ضریب اعوجاج موج $\longrightarrow V(t) = \frac{6V}{V}$





✓ ولتاژ $V(t)$ در دوره " T " ثابت نیست و با فرکانس " $F = \frac{1}{T}$ " نوسان می‌کند

✓ ولتاژهای تست اعمالی هم به صورت متناوب از مقدار متوسط منحرف می‌شوند که به معنای تولید یک ریپل است



➤ یکسوساز نیم موج



➤ نحوه تولید ولتاژ فشارقوی DC

۱. مدارات یکسوساز

- یکسوساز نیم موج
- ویلارد
- گرانیاخ

۲. مولدهای الکترواستاتیک (واندوگراف)



➤ رفتار مدار یکسوساز نیم موج

۱. هدایت می‌کند " از $V(t)$ ترانس تا ولتاژ V_{max} خازن شارژ می‌شود

۲. $(R_L = \infty)$ و $(I_L = 0)$ ← ولتاژ خازن V_{max} ثابت می‌ماند

بارگیری (R_L) و بارگیری (I_L) خازن ثابت نمی‌ماند و طی دوره تناوب مقدار بار به مقاومت بار

منتقل می‌شود

$$Q \longrightarrow R_L$$

$$Q = \frac{Il}{F}$$

$$6V = \frac{I}{2F_C} = \frac{IT}{2C}$$



❖ I_L مقدار متوسط جریان بار

❖ $6V$ دامنه اعوجاج

□ برای R_L عایقها مقدار زیادی است ← I_L بسیار کم می‌شود



➤ مدار یکسو ساز دویبله " ویلارد "



□ کارکرد مدار ویلارد



۱. در نیم سیکل منفی : (موج ولتاژ ثانویه ترانس از طریق دیود خازن را به مقدار (V_{max}) شارژ می کند)
" یک دوبرابر کننده ولتاژ بدست می آید "
۲. در نیم سیکل مثبت : موج ولتاژ ثانویه ترانس روی مقدار (V_{max}) قرار گرفته و ولتاژ نقطه " ۱ " به دوبرابر $(2V_{max})$ می رسد ، (موجی بین دوسر بار " صفر و $2V_{max}$ " است)

عایقها و فشارقوی

فصل 4 :
تولید ولتاژ فشارقوی



➤ مدار یکسوساز چند پله گرانیخ



مدار چند برابر کننده گرانیخ



- این روش از روش افزایش ظرفیت خازن‌ها اقتصادی‌تر است
- افزایش فرکانس منبع "افت ولتاژ" و "اعوجاج موج خروجی" را کاهش می‌دهد



گرانیاخ ۳ طبقه

□ مثال : برای یک ژنراتور DC و بار عایقی با

مشخصات ($V_{max}=100_{kV}$) ($I=500_{mA}$)

($C=1_{\mu F}$) ($F=500_{Hz}$)

$$n_{opt} = \frac{\sqrt{V_{max} * F * C}}{\sqrt{I}} \quad n \text{ تعداد طبقات}$$

$$n_{opt} = 10$$

$$V_{out} = 2nV_{max} - \frac{I}{FC} \left(\frac{2n^3}{3} \right) = \frac{4}{3} \text{ (mv)}$$

$$P_{out} = V_{out} \cdot I$$

❖ با افزایش فرکانس منبع ، می‌توان قدرت خروجی " P_{out} " را افزایش داد.



□ مثال : یک چندبرابرکننده ولتاژ از نوع گرانیخ دارای "۸ طبقه" با کاپاسیتانس "۰٫۰۵ μf" در هر طبقه است. ولتاژ ثانویه ترانسفورماتور تغذیه در فرکانس "۱۵۰ HZ" برابر "۱۲۵ KV" و جریان بار "5mA" می باشد مطلوب است در صد اعوجاج و تعداد طبقات بهینه برای حداقل کردن رگولاسیون و افت ولتاژ ؟

$$\text{اعوجاج ولتاژ "6V"} \quad 6V = \frac{I}{FC} \cdot \frac{n(n+1)}{4} = 120 \quad n = 8$$

$$\text{افت ولتاژ "VΔ"} \quad \Delta V = \frac{I}{FC} \left(\frac{2n^3}{3} + \frac{n^2}{2} - \frac{n}{6} \right) = 248$$

$$\text{ولتاژ خروجی "V_{out}"} \quad V_{out} = 2n V_{max} - \Delta V - 6V = 2460.4$$

$$\text{درصد اعوجاج} = \frac{6V}{V_{out}} * (100) = 4.88\%$$

$$\text{تعداد طبقات بهینه} \quad n_{opt} = \frac{\sqrt{V_{max} * F * C}}{\sqrt{I}} = 16.28 = 16$$

(n > 5)



➤ مولدهای الکترواستاتیک

(استفاده از آنها در تامین ولتاژ DC در شتاب دهنده‌های ذرات در فیزیک هسته‌ای)

□ اصول کار مولدهای الکترواستاتیک

- به روش انتقال بارهای الکتریکی تا "**5MV**" ولتاژی باری " بارهای الکتریکی در خلاف جهتی که میدان الکتریکی بر آنها نیرو وارد می‌کند (رانده می‌شود) به وسیله انرژی مکانیکی "
- به روش تبدیل انرژی (انرژی از بین نمی‌رود)
" انرژی مکانیکی مستقیماً به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود "



➤ مولد واندوگراف

□ اساس کار : ولتاژ پایین - ولتاژ بالا

✓ منبع ولتاژ DC در رنج پایین (KV ۱۰۰-۱۰) قرار دارد

✓ تسمه با سرعت معین به وسیله یک موتور می چرخد

✓ به وسیله نوک یک سوزن و کرونا بار الکتریکی روی

تسمه عایق " دوار " پاشیده می شود.

✓ منبع ولتاژ DC در رنج بالای (KV ۱۰۰) قرار دارد

✓ ذرات الکتریکی به وسیله یک میله نوک تیز جارومی شود " به سطح الکتروود فلزی کروی بزرگ

هدایت می شود " . ذرات باردار در اثر تجمع روی سطح الکتروود نسبت به زمین و هوا " اضافه

ولتاژ " ایجاد می کنند .



➤ ساختمان و اندوگراف

□ برای ثابت ماندن ولتاژ

✓ متصل کردن ژنراتور DC به یک مصرف کننده


✓ جریان بار مصرفی = بار جمع شده روی الکتروود

□ برای انجام شدن تخلیه الکتریکی

✓ الکتروود فلزی باید به اندازه کافی بزرگ باشد

✓ شدت میدان الکتریکی روی سطح کره خیلی زیاد نشود

✓ از افزایش ولتاژ الکتروود جلوگیری شود





ولتاژ AC ➤

نحوه تولید " MPI "


❖ مزایای مدار رزونانس : برای تولید ولتاژ فشارقوی

✓ جریان و توان کمتری لازم است

✓ خروجی سینوسی تر است

۱. استفاده از ترانس های افزایشده " به صورت سری " (سیمپیچ تحریک برای تغذیه اولیه ی ترانس بعدی)

۲. استفاده از مدارهای رزونانس " تشدید "





➤ ولتاژهای ضربه‌ای فشارقوی
(اضافه ولتاژهای ناگهانی و گذرا با دامنه‌های خیلی زیاد)

□ عوامل ایجاد ولتاژ ضربه‌ای

۱. صاعقه‌های آسمانی
۲. سوئیچینگ " کلیدزنی "
۳. بستن کلیدهای قدرت
۴. اتصال کوتاه روی خطوط انتقال

□ مشخصات ولتاژ ضربه‌ای

- غیرنوسانی
- در مدت زمان بسیار کوتاهی " μs تا ms " به مقدار دامنه " اوج " خود می‌رسند
- موج آن به صورت نمایی به صفر کاهش می‌یابد

❖ ضرورت تولید ولتاژ ضربه‌ای در آزمایشگاه
✓ بدلیل آزمایش استقامت الکتریکی تجهیزات عایقی در برابر اضافه ولتاژها

عایقها و فشارقوی

فصل 4 :
تولید ولتاژ فشارقوی




➤ انواع ولتاژهای ضربه‌ای

✓ صاعقه


✓ سوئیچینگ " کلیدزنی "

✓ شکسته


✓ سوزنی



صاعقه



سوئیچینگ



سوزنی