



F.V ↓

۹۸, ۸, ۱۹

$$v = e + ir \quad \text{ارزوی الکتریکی ورودی} = \int v i dt = \int (e + ir) i dt$$

$$= \int e i dt + \int i^2 r dt$$

ارزوی تلفات الکتریکی در مدار رسانا

$$\int e i dt = \int \frac{nd\phi}{dt} \cdot i \cdot dt = \int i d\lambda$$

$$= \int i F d\phi$$




$$\Delta W_{elec} = \Delta W_{mech} + \Delta W_{fld}$$

ارزوی میدان: اگر حرکت مکانیکی وجود نداشته باشد $\Delta W_{mech} = 0$

$$\Rightarrow \Delta W_{elec} = \Delta W_{fld} \quad \underline{d}w_{elec} = dw_{fld}$$

$$dw_{elec} = e i dt = dw_{fld} \rightarrow w_{fld} = \int_0^x i d\lambda$$

ارزوی ذخیره شده در میدان مقناطیسی



در صورتی حرکت مکانیکی وجود نداشته باشد کل ارزوی الکتریکی ورودی در میدان ذخیره می‌گردد

اگر آن بعد حرارتی وجود نداشته باشد، کل ارزوی درسته ذخیره می‌گردد

اگر آن بعد حرارتی وجود نداشته باشد، کل ارزوی درسته ذخیره می‌گردد

۲) دانسته باش که مقصدی که از انرژی ذخیره شده در سلفی در واحد طولی است

۲) در سلفی $Ni = H_c l_c + H_g l_g \rightarrow w_{fld} = \int \frac{B_c l_c + H_g l_g}{\mu} \cdot N A d B$ $\lambda = N \varphi = N A B$

$H_g = \frac{B_g}{\mu_0} = \frac{B_c}{\mu}$ $\rightarrow w_f = \int H_c l_c A d B + \int \frac{B_c}{\mu_0} \cdot l_g \cdot A \cdot d B_c$

سیستم خطی یا نه

$= V_{core} \int H_c d B_c + V_g \cdot \frac{B_c^2}{2 \mu_0}$

برای سلفی ساده و معادله قضیه

انرژی ذخیره شده در سلفی

انرژی ذخیره شده در فاصله سلفی

$\rightarrow w_{core} = V_{core} \times \frac{1}{2} \frac{B_c^2}{\mu_r \mu_0}$

w_{fc}

w_{fg}

$w_{fc} \ll w_{fg}$



معمولاً

پس قسمت اعظم انرژی در فاصله سلفی ذخیره می‌گردد

سیستم خطی در

$w_{fld} = \int i d \lambda = \frac{1}{2} \lambda i = \frac{1}{2} L \cdot i \cdot i = \frac{1}{2} L i^2$

این رابطه برای انرژی ذخیره شده فقط در سیستم خطی صادق است




مثال: انرژی ذخیره شده در سلفی در فاصله سلفی را بدست آورده

$Ni = H_g l_g + H_c l_c = \frac{B}{\mu_0} (g_1 + g_2)$

اگر سلفی ایده آل باشد انرژی ذخیره شده در سلفی صفر است

$\Rightarrow B_g = \frac{\mu_0 N i}{a + a} \rightarrow w_{fld} = (g_1 + g_2) (d - a) \times \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2} \frac{\mu_0 N^2 i^2}{2(g_1 + g_2)}$



مثال: انرژی ذخیره شده در هسته و فاصله‌های هوایی را در یک مدار مغناطیسی

$$Ni = H_1 g_1 + H_2 g_2 = \oint H \cdot dl$$


$$Ni = \frac{B}{\mu_0} (g_1 + g_2)$$

$$\Rightarrow B_g = \frac{\mu_0 Ni}{g_1 + g_2} \rightarrow w_{fld} = \frac{1}{2} (g_1 + g_2) (d - x) \mu_0 \frac{N^2 i^2}{2(g_1 + g_2)^2 \mu_0}$$

گرمته ایده آل باشد
انرژی ذخیره شده در هسته صرفاً

$$w_{fld} = \frac{1}{2} L(x) \cdot i^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{N^2}{R(x)} \cdot i^2$$

$$R(x) = \frac{g_1 + g_2}{\mu_0 (d - x) \cdot l}$$



$$w_{fld} = \int i d\lambda$$



$$w_f = \int \lambda di$$

انرژی و کو انرژی

$$\rightarrow w_+ + w_f = \lambda \cdot i$$

Energy & Co-Energy

$$w_+ = w_f = \frac{1}{2} \lambda i$$



مجموع حرکت مکانیکی

گرمته از هسته

