


# Chapter 3


## PROPERTIES OF PURE SUBSTANCES

خواص مواد خالص




$N_2$  +  $O_2$  = خالص

$N_2 + O_2 = \text{AIR}$   
ماده خالص



ماده خالص

آب مطلق  
ماده خالص است و تولید تغییر فاز دهد و ساختار مولکولی آن ثابت است



ماده خالص

آب - آب مایع - بخار آب  
↓  
 $H_2O$

$p = 1 \text{ atm}$  بخار آب 100°C  
 $p = 1 \text{ atm}$  آب مایع 100°C


$p = 1 \text{ atm}$  بخار مفرور  
 $p = 1 \text{ atm}$  آب مفرور

کلیه ماده خالص  
جامد  
مایع  
گاز






$P_{atm}$

$p = p_{atm}$




H<sub>2</sub>O



تغییر فاز مواد خالص



کمی بخار ۱۰۰




فازهای سه د:

۱-۲: فاز سه د: آب سرد - مایع متجانس

۲: مایع اشباع

۳-۴: مایع مخلوط مایع - بخار اشباع



۴-۲ (۲) مخلوط مایع - بخار اشباع

بخار اشباع (۳)

بخار فوق اشباع (۵)

TABLE 3-1

Saturation (boiling) pressure of water at various temperatures

Temperature, T, °C	Saturation pressure, P <sub>sat</sub> , kPa
-10	0.26
-5	0.40
0	0.61
5	0.87
10	1.23
15	1.71
20	2.34
25	3.17
30	4.25
40	7.39
50	12.35
100	101.4
150	476.2
200	1555
250	3976
300	8588

$P_{sat}$  (فشار بخار اشباع) ← T

$T_{sat}$  (دمای بخار اشباع) ← P

$T = 15^\circ C \rightarrow P = P_{sat} = 1.71 kPa$   
 آب از فاز مایع تبدیل به بخار شود

$P = 2117 kPa \rightarrow T = T_{sat} = 215^\circ C$

T → P<sub>sat</sub>

فشار که در آن آب مایع به بخار تبدیل می‌شود.

P → T<sub>sat</sub>


دمای بخار اشباع: مقدار دمای بخار اشباع کاملاً وابسته به هم هستند اگر مقدار یکی مشخص باشد، با مراجعه به جدول دمای بخار اشباع متناظر آن تعیین می‌گردد.

T جدول → P<sub>sat</sub>

P = جدول → T<sub>sat</sub>

$T = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$   
 $P = P_{\text{sat}} = 100\text{ kPa}$

① مایع اشباع  
 ② بخار اشباع  
 ③ مخلوط





$P_{\text{sat}}$  ↗ ↘  $T_{\text{sat}}$


T - v

دیاگرام - عوشار

Chapter 3



$P = 100\text{ kPa}$  ثابت



نقطه بحرانی برای آب

$T_{cr} = 374^{\circ}C$   
 $P_{cr} = 22 \text{ Mpa}$   
 $D_{cr} = 1/41$

نقطه سه گانه: نقطه ای هست که سه فاز مایع با هم در تعادل هستند




TABLE 3-3

Triple-point temperatures and pressures of various substances

Substance	Formula	$T_{tp}, K$	$P_{tp}, kPa$
Acetylene	$C_2H_2$	192.4	120
Ammonia	$NH_3$	195.40	6.076
Argon	A	83.81	68.9
Carbon (graphite)	C	3900	10,100
Carbon dioxide	$CO_2$	216.55	517
Carbon monoxide	CO	68.10	15.37
Deuterium	$D_2$	18.63	17.1
Ethane	$C_2H_6$	89.89	$8 \times 10^{-4}$
Ethylene	$C_2H_4$	104.0	0.12
Helium 4 ( $\lambda$ point)	He	2.19	5.1
Hydrogen	$H_2$	13.84	7.04
Hydrogen chloride	HCl	158.96	13.9
Mercury	Hg	234.2	$1.65 \times 10^{-7}$
Methane	$CH_4$	90.68	11.7
Neon	Ne	24.57	43.2
Nitric oxide	NO	109.50	21.92
Nitrogen	$N_2$	63.18	12.6
Nitrous oxide	$N_2O$	182.34	87.85
Oxygen	$O_2$	54.36	0.152
Palladium	Pd	1825	$3.5 \times 10^{-3}$
Platinum	Pt	2045	$2.0 \times 10^{-4}$
Sulfur dioxide	$SO_2$	197.69	1.67
Titanium	Ti	1941	$5.3 \times 10^{-3}$
Uranium hexafluoride	$UF_6$	337.17	151.7
✓ Water	$H_2O$	273.16	0.61
Xenon	Xe	161.3	81.3
Zinc	Zn	692.65	0.065

Source: Data from National Bureau of Standards (U.S.) Circ., 500 (1952).

$T = 0.1^{\circ}C = 0^{\circ}C$   
 $p = 1/41 \text{ kPa}$