


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شاخصهای عملیاتی (عملکرد) موتور

پارامترهای عملکردی موتور:

- کار
- گشتاور (تورک)
- قدرت (توان)
- نیازمندیهای سوخت ، هوا و احتراق
- بازده ها
- اندازه گیری آلاینده‌گی های خروجی موتور

پارامترهای موتور



■ قطر سیلندر (برحسب متر؛ سانتیمتر؛ اینچ؛ فوت) :

■ شعاع لنگ (برحسب متر؛ سانتیمتر؛ اینچ؛ فوت) :

■ کورس پیستون (برحسب متر؛ سانتیمتر؛ اینچ؛ فوت) :

■ دور موتور RPM

■ سرعت متوسط پیستون U_p

$$S = 2a$$

$$U_p = 2SN$$

$$(15 \text{ ft / s}) 5 \text{ m / s} \leq U_p \leq 15 \text{ m / s} (50 \text{ ft / s})$$

علت محدود بودن سرعت پیستون در این دامنه:

1- حد ایمنی که به مقاومت مصالح اجزاء موتور مربوط است.

- در یک موتور با دور 3000 هر تحول در 02/0 ثانیه و موتور با 12000 دور هر تحول در 005/0 ثانیه

- سرعت پیستون به دور موتور و اندازه موتور بستگی دارد.

- رابطه همبستگی قویا معکوسی بین اندازه موتور و سرعت عملیاتی وجود دارد. موتورهای خیلی بزرگ با قطر سیلندر حدودا 5/0 متر دارای دور 200 تا 400 ولی موتورهای خیلی کوچک مثل موتور هواپیما با قطر 1 سانتیمتر دارای دورهای 12000 و بیشتر هستند.

TABLE 2-1 TYPICAL ENGINE OPERATING PARAMETERS

| | Model Airplane Two-Stroke Cycle | Automobile Four-Stroke Cycle | Large Stationary Two-Stroke Cycle |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| BORE (cm) | 2.00 | 9.42 | 50.0 |
| STROKE (cm) | 2.04 | 9.89 | 161 |
| DISPLACEMENT/cyl (L) | 0.0066 | 0.69 | 316 |
| SPEED (RPM) | 13,000 | 5200 | 125 |
| POWER/cyl (kW) | 0.72 | 35 | 311 |
| AVERAGE PISTON SPEED (m/sec) | 8.84 | 17.1 | 6.71 |
| POWER/DISPLACEMENT (kW/L) | 109 | 50.7 | 0.98 |
| bmep (kPa) | 503 | 1170 | 472 |

دور موتور اتومبیلها از 500 تا 5000 (دور بهینه 2000) -

ب- دلیل دوم : جریان گاز داخل و خارج سیلندرها.

سرعت پیستون تعیین کننده دبی لحظه ای مخلوط هوا و سوخت به داخل سیلندر و

جریان خروجی به خارج از سیلندر است. سرعتهای بالای پیستون نیاز به

سوپایهای بزرگتری دارند تا دبی بیشتری را از خود عبور دهند.

دامنه قطر سیاندر از $5/0$ متر تا $5/0$ سانتیمتر.

- نسبت قطر به کورس برای موتورهای کوچک از $8/0$ تا $2/1$ است.

B/S

- موتور مربعی $B=S$

اگر $B < S$ زیر مربعی (موتورهای بزرگ)

اگر $B > S$ فوق مربعی

- موتورهای خیلی بزرگ زیر مربعی هستند زیرا کورس بیشترین مساوی چهار برابر قطر آن است.

فاصله بین محور میل لنگ و گزنیین :

$$s = a \cos \theta + \sqrt{r^2 - a^2 \sin^2 \theta}$$

- شعاع لنگ a

- طول دسته شاتون r

- زاویه گردش میل لنگ θ

- وقتی پیستون در نقطه مرگ بالاست این زاویه برابر صفر است.

$$U_p = ds/dt$$

مزایای موتورهای کورس کوتاه:

- تلفات کمتر توان در اثر اصطکاک

- کاهش بار وارده بر یاتاقانهای موتور

- کاسته شدن ارتفاع موتور و در نتیجه پایین آمدن تراز کاپوت

مزایای موتورهای کورس بلند:

- کاهش دود در نتیجه اینکه مخلوط هوا و سوخت فرصت بیشتری برای سوختن دارند

- احتراق کاملتر

- پاکیزه تر بودن گاز خروجی اگزوز


سرعت لحظه ای پیستون

$$U_p/\bar{U}_p = (\pi/2) \sin \theta [1 + (\cos \theta / \sqrt{R^2 - \sin^2 \theta})]$$

$$R = r/a$$

- مقدار R برای موتورهای کوچک = 3 تا 4
- مقدار R برای موتورهای بزرگ = 5 تا 10

اثر R روی سرعت پیستون



حجم جابجایی یا حجم جاروب شده: (برحسب مترمکعب، سانتی مترمکعب، اینچ مکعب)

$$V_d = V_{\text{BDC}} - V_{\text{TDC}}$$

- برای یک سیلندر

$$V_d = (\pi/4)B^2S$$

For an engine with N_c cylinders:

$$V_d = N_c (\pi/4)B^2S$$


where: B = cylinder bore

S = stroke

N_c = number of engine cylinders


$$1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3 = 10^3 \text{ cm}^3 \approx 61 \text{ in.}^3$$

- دامنه حجم جابجایی از 1/0 سانتی متر مکعب (در هواپیمای مدل کوچک) تا 8 لیتر برای اتومبیل‌های بزرگ متغیر است .



- موتور دیزلی 10 سیلندر کشتی

موتور تک سیلندر هواخنک دوزمانه هواپیمای مدل با 164/0 سانتی متر مکعب
حجم جابجایی



برای یک حجم جابجایی داده شده :


- 1- کورس بیشتر (زیر مربعی): قطر کوچک پیستون و سیلندر - سطح کمتر - تلفات حرارتی کمتر - افزایش بازده حرارتی - سرعت بالاتر پیستون - تلفات اصطکاکی بیشتر - کاهش قدرت خروجی
- 2- کورس کمتر (فوق مربعی): قطر بیشتر - کاهش تلفات اصطکاکی - افزایش انتقال حرارت


$$r_c = VBDC / VTDC = (V_c + V_d) / V_c : \text{نسبت تراکم}$$

$$V_c = V_{TDC}$$

$$V_{BDC} = V_c + V_d$$

- نسبت تراکم موتورهای اشتعال جرقه ای از 8 تا 11
- نسبت تراکم موتورهای اشتعال تراکمی از 12 تا 24
- موتورهای دارای توربوشارژر یا سوپرشارژردارای نسبت تراکم کمتر





ایجاد نسبت تراکم متغیر:

- با استفاده از پیستون اسپلایت (دو تکه) که بواسطه تغییرات فشار هیدرولیکی بوجود آمده در اثر سرعت و بار موتور توسعه می یابد.
- در بعضی از موتورهای دوزمانه با استفاده از سوپاپ اسلیو-تایپ که مجرای چاکدار دریچه خروجی را تغییر می دهد.

حجم سیلندر در هر زاویه میل لنگ :

The cylinder volume V at any crank angle is:

$$V = V_c + (\pi B^2/4)(r + a - s)$$

where: V_c = clearance volume

B = bore

r = connecting rod length

a = crank offset

s = piston position shown in Fig. 2-1

$$V/V_c = 1 + \frac{1}{2}(r_c - 1)[R + 1 - \cos\theta - \sqrt{R^2 - \sin^2\theta}]$$

r_c = compression ratio

$R = r/a$

سطح مقطع عرضی سیلندرو سطح پیستون کف تخت :

$$A_p = (\pi/4)B^2$$

The combustion chamber surface area is:

$$A = A_{ch} + A_p + \pi B(r + a - s)$$

- A_{ch} مساحت سطح سرسیلندر که مقداری از سطح پیستون بزرگتر است.

$$A = A_{ch} + A_p + (\pi BS/2)[R + 1 - \cos\theta - \sqrt{R^2 - \sin^2\theta}]$$

مثال 1 :

- یک موتور مربعی خورجینی 6 سیلندر بنزینی چهار زمانه سه لیتری دارای دور 3600 دور در دقیقه ، نسبت تراکم $5/9$ ، طول دسته شاتون $6/16$ سانتیمتر مفروض است . در این سرعت انفجار در 20 درجه بعد از نقطه مرگ بالا خاتمه می یابد. محاسبه کنید :

- 1- قطر سیلندر و کورس پیستون
- 2- سرعت متوسط پیستون
- 3- حجم فضای مرده یک سیلندر
- 4- فاصله ای که پیستون از نقطه مرگ بالا در انتهای احتراق می پیماید.
- 5- حجم محفظه احتراق در انتهای احتراق.

حل :

$$V_d = V_{\text{total}}/6 = 3L/6 = 0.5 L = 0.0005 \text{ m}^3 = (\pi/4)B^2S = (\pi/4)B^3$$

$$\underline{B = 0.0860 \text{ m} = 8.60 \text{ cm} = S}$$

$$\bar{U}_p = 2SN = (2 \text{ strokes/rev})(0.0860 \text{ m/stroke})(3600/60 \text{ rev/sec})$$

$$\underline{= 10.32 \text{ m/sec}}$$

$$r_c = 9.5 = (V_d + V_c)/V_c = (0.0005 + V_c)/V_c$$

$$\underline{V_c = 0.000059 \text{ m}^3 = 59 \text{ cm}^3}$$

■ $a = S/2 = 0.0430 \text{ m} = 4.30 \text{ cm}$

$$R = r/a = 16.6 \text{ cm}/4.30 \text{ cm} = 3.86$$

$$\begin{aligned}
 U_p/\bar{U}_p &= (\pi/2) \sin \theta [1 + (\cos \theta / \sqrt{R^2 - \sin^2 \theta})] \\
 &= (\pi/2) \sin (20^\circ) \{1 + [\cos (20^\circ) / \sqrt{(3.86)^2 - \sin^2 (20^\circ)}]\} \\
 &= 0.668 \\
 U_p &= 0.668 \bar{U}_p = (0.668)(10.32 \text{ m/sec}) = \underline{6.89 \text{ m/sec}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 s &= a \cos \theta + \sqrt{r^2 - a^2 \sin^2 \theta} \\
 &= (0.0430 \text{ m}) \cos (20^\circ) + \sqrt{(0.166 \text{ m})^2 - (0.0430 \text{ m})^2 \sin^2 (20^\circ)} \\
 &= 0.206 \text{ m}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 x &= r + a - s = (0.166 \text{ m}) + (0.043 \text{ m}) - (0.206 \text{ m}) \\
 &= \underline{0.003 \text{ m} = 0.3 \text{ cm}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V/V_c &= 1 + \frac{1}{2}(r_c - 1)[R + 1 - \cos \theta - \sqrt{R^2 - \sin^2 \theta}] \\
 &= 1 + \frac{1}{2}(9.5 - 1)[3.86 + 1 - \cos (20^\circ) - \sqrt{(3.86)^2 - \sin^2 (20^\circ)}] \\
 &= 1.32 \\
 V &= 1.32 V_c = (1.32)(59 \text{ cm}^3) = \underline{77.9 \text{ cm}^3} = 0.0000779 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

کار:


$$W = \int F dx = \int PA_p dx$$

where: P = pressure in combustion chamber
 A_p = area against which the pressure acts (i.e., the piston face)
 x = distance the piston moves

$$A_p dx = dV$$

$$W = \int P dV$$

دیاگرام اندیکاتورتهیه شده توسط اسیلوسکوپ با استفاده از مبدل فشار نصب شده در محفظه احتراق و یک سنسور موقعیت الکترونیکی نصب شده روی پیستون یا میل لنگ




به دلیل چند سیلندری بودن موتورها معمولا آنالیز سیکل‌های موتور در واحد جرم گاز داخل سیلندر صورت می‌گیرد. پس:


حجم با حجم ویژه و کار با کار ویژه جایگزین می‌گردد.

$$w = W/m \quad v = V/m$$

$$w = \int P dv$$



(a)



(b)

کار اندیکاتوری (نامی یا اسمی):

کار بدست آمده از سطح زیر منحنی فشار - حجم.

کار مفید (کار ترمزی):

به دلیل اصطکاک مکانیکی و بارهای مزاحم مثل پمپ روغن؛ سوپر شارژر؛ کمپرسور هوا؛ آلتر ناتورو...؛ کار تحویل داده شده توسط میل لنگ کمتر از کار اسمی است.

کار واقعی موجود بر روی میل لنگ را کار مفید می نامند.

واحد کار : Kj/kg or BTU/lbm

$$W_b = w_i - w_t \quad (2)$$

where: w_i = indicated specific work generated inside combustion chamber
 w_t = specific work lost due to friction and parasitic loads

کارناخالص اسمی:

حلقه بالایی تصویر سیکل موتور که شامل کورسهای تراکم و قدرت است و کارتولید می شود؛ کارتولید شده را کار ناخالص اسمی می گویند.

A&C سطوح

حلقه پایینی شامل کورسهای ورود و خروج را کارپمپ گویند که از موتور کاری گیرد. در موتورهای که بدون سوپر شارژ هستند مقدار آن منفی است. اما موتورهای سوپرشارژرداریا توربوشارژردار به دلیل فشارهای ورودی بزرگتر نسبت به فشار خروجی مقدار کارپمپ مثبت است.

B&C سطوح


کار اسمی خالص:

$$w_{net} = w_{gross} + w_{pump}$$

$$w_{net} = (\text{Area A}) - (\text{Area B})$$

Engines with


$$\omega_{net} = (\text{Area A}) + (\text{Area B})$$



بازده مکانیکی :

نسبت کارترمزی درمیل لنگ به کاراسی درمحفظه احتراق.
بازده مکانیکی موتورها از 75% تا 95% می باشد.

$$\eta_m = w_b / w_i = W_b / W_i$$



شکل ۱-۴ منحنی تغییرات فشار داخل سیلندر در چهار زمان موتور

فشار مؤثر متوسط:

mep

این پارامتر مستقل از اندازه موتور یا سرعت است. پس می تواند پارامتر خوبی برای مقایسه در طراحی باشد.

اگر گشتاور مبنای مقایسه باشد پس موتور بزرگتر همیشه بهتر به نظر خواهد رسید. اگر قدرت مبنای مقایسه باشد سرعت خیلی مهم است.

$$w = (mep) \Delta v$$

or:

$$mep = w / \Delta v = W / V_d$$

$$\Delta v = v_{BDC} - v_{TDC}$$

where: W = work of one cycle
 w = specific work of one cycle
 V_d = displacement volume

فشار موعثر متوسط ترمزی :

$$bme_p = w_b / \Delta v$$

فشار موعثر متوسط اسمی :

$$ime_p = w_i / \Delta v$$

$$(ime_p)_{gross} = (w_i)_{gross} / \Delta v$$

$$(ime_p)_{net} = (w_i)_{net} / \Delta v$$

$$p_{mep} = w_{pump} / \Delta v$$

فشار موثر متوسط اصطکاک :

$$f_{mep} = w_f / \Delta v$$

$$n_{mep} = g_{mep} + p_{mep}$$

$$b_{mep} = n_{mep} - f_{mep}$$

$$b_{mep} = \eta_m i_{mep}$$

$$b_{mep} = i_{mep} - f_{mep}$$

where: n_{mep} = net mean effective pressure

η_m = mechanical efficiency of engine